



速度控制要适当，通常焊接电流在100A以下，氩气流量约7-12L/min，喷嘴与工件距离约2-3mm，喷嘴与工件距离约2-3mm，喷嘴与工件距离约2-3mm。

