金属机械性能

AWS标准	≥490	≥30	-
T标准	≥490	≥25	-
值	560	43	-196℃/41

用焊接位置

推荐焊接参数：AC或DC