碳钢及高强钢用手焊条

注意事项

2.0×350	3.2×350	4.0×400	5.0×400	电流范围 (A)
55-85	90-130	130-180	180	平焊
焊	50-80	90-120		立焊